




PREDIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

PARTICIPANTE:		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
AREA DE OPORTUNIDAD A MEJORAR	LUGAR	FOTOGRAFÍA
Luminarios encendidos en el recinto, durante largos periodo de tiempo en el que no lo utilizan los estudiantes y usuarios del edificio	Baños	
Luminarios encendidos en el pasillo en horas del día con iluminación solar	Pasillos	

PREDIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

PARTICIPANTE:		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
AREA DE OPORTUNIDAD A MEJORAR	LUGAR	FOTOGRAFÍA
Luminarios sucios en las Aulas 101 y 103	Aulas	
Los registros de contactos no cuentan con tapaderas	Aulas	