

PARTICIPANTE:	Escuela Secundaria Urbana No 5, "Independencia"	
FECHA DE ELABORACIÓN:	02/08/2021	
AREA DE OPORTUNIDAD A MEJORAR	LUGAR	FOTOGRAFÍA
Luminarios encendidos en el recinto, durante largos periodo de tiempo en el que no lo utilizan los estudiantes y usuarios del edificio	Baños del Módulo 1	
Luminarios encendidos en el pasillo en horas del día con iluminación solar	Pasillos del Módulo 1	

PARTICIPANTE:	Escuela Secundaria Urbana No 5, "Independencia"	
FECHA DE ELABORACIÓN:	02/08/2021	
AREA DE OPORTUNIDAD A MEJORAR	LUGAR	FOTOGRAFÍA
Luminarios sucios en las Aulas 101 y 103	Aulas 101 y 103	
Los registros de contactos no cuentan con tapaderas	Aulas A101 y A103	